La Ceiba Cambio Climático Ecoturismo Adaptación FUCSA

Antecedentes de La Ceiba

- Es la tercera ciudad mas grande de Honduras
- Portal a varios parques y refugios de vida silvestre:
 - Parque NacionalPico Bonito
 - Refugio de VidaSilvestre Cuero ySalado
 - Parque MarinoCayos Cochinos



Efectos del Cambio Climático en el desarrollo costero de La Ceiba

Lic. Julio C. Cardini Serman & asociados s.a.

cardini@serman.com.ar

Asistencia: Lic. Maribel Garea
Advice: Dr. Julie Richards, Robert Nicholls
School of Civil Engineering and the
Environment

University of Southampton





Dirección: Joel B. Smith

Stratus Consulting Inc.





Tres proyectos de cambio climático

- Polowkane, Sur África
 - Recursos hídricos
- Zignasso, Mali
 - Agricultura
- La Ceiba
 - Recursos hídricos y costeros



Análisis realizados:

Escenarios de Cambio Climático

Desarrollados por Joel Smith (Stratus Consulting) y Wigley (Centro Nacional para la Investigación Atmosférica)


Análisis de Recursos Costeros


Dirigido por Serman & Asociados (Cardini)
Asesorado por Richards y Nicholls, Universidad de Southampton

Análisis de Inundaciones

Dirigido por UNITEC (Castañeda y Quiroz)

Asesorado por Strzepek (Universidad de Colorado)







Balance Costero - Aporte del Río Cangrejal



- Las barras del río Cangrejal son una fuente esencial de sedimentos
- Si la descarga sólida fuera interrumpida (por ejemplo por una represa) habría erosión costera











Republica de Honduras Secretaria de Finanzas Programa de Prevención Para la Reconstrucción

Préstamo BID /1073/5F-HO

ESTUDIO SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROTECCION COSTERA DE LA CEIBA



Presentado por:

THE Louis Berger Group, INC.










MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA



BORRADOR DE INFORME FINAL

MURO, PUENTE,
RECUPERACION
DE
PLAYA Y ESPIGONES


VOLUMEN I


JULIO 2005

Alternativa con espigones y relleno costero

- Construcción de espigones y relleno de playa en 30 m.
- El muro es solo una separación entre la calle y la playa.
- La protección la brinda la arena de la playa. Se requiere rellenar 250 m² de área a 4 \$/m³ son 1 Millón \$/ km.
- El costo de los espigones es también de 1 Millón \$ /km
- El costo de protección del tramo con Malecón en poco más de 1,5 km (Sea View a Muelle) es de 3,2 Millones \$







Nourishment Stabilized by a Tapered Groin Field











Mapa Incendio Forestal Sector Rio Cuero y Paguales Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado RVSBCS







Datum. WGS84 Proyección. UTM Zona 16N Elaborado por. FUCSA Fecha. Agosto 2023


Escala


1:130,000

1,600 3,200 6,400 Meter



LA CEIBA RIESGO DE INUNDACION POR EL MAR





Río Cangrejal en La Ceiba











"REPRESA HIDROELECTRICA BALFATE, DISEÑO QUE FALLO EL 25 DE DICIEMBRE 2006"

























Resumen - Actualmente

- La Ceiba es vulnerable al riesgo de inundaciones por el Mar, Río Cangrejal y Aguas Lluvias en el Casco Urbano
- Planificación actual no se basa en medición de riesgos
- Actualmente La Ceiba esta en un riesgo mayor a 1 en ~50 por fallas de los bordos, 1 in ~1 de Inundaciones Urbanas y 1 en ~10 de Inundaciones por Crecidas del Nivel del Mar en Tormentas

Incremento en Nivel de Mar



- Verán repetición de Fifí y de Mitch
- Asuman un pie adicional de incremento del nivel del mar











